



A 2017 szeptember 17.-i vihar Bihar megye területén hatalmas fadöntést eredményezett, ezért a Bihari Hegyi- és Barlangmentő Szolgálat munkatársai szeptember 18. és 24. között terepszemlélt tartottak, hogy felmérjék a bekövetkezett károkat. Bihar hegység és a Királyerdő területén lévő túraútvonalak és autóutak állapotát, járhatóságát vizsgálván. A látottak alapján a Biharfüred, Pádis, Vértop-hágó és a Révi szoros környékéről a következőket állapították meg :

1. Biharfüred

Járható utak:

- Biharfüred - Bohogyó nyereg erdészeti út;
- Biharfüred - Lesi gát 108J megyei út;
- Biharfüred - Cserepes erdészház - Ördögmalom vízesés - erdészeti út;
- Tábornok sétánya.

Járhatatlan túraútvonalak:

- Biharfüred- Kishavas 
- Cserepes erdészház - Bocsásza csúcs 

2. Pádis

Járható utak:

- Vasakőfalva- Boga-Pádisi menedékház 763 számú megyei út;
- Bálrét - Glavoi - erdészeti út;
- Pádis - Kispádis - Varasó - erdészeti út.

Járhatatlan utak:

- Csodavár menedékház - Pónica nyereg - erdészeti út;
- Varasó - Égettkő tisztás - erdészeti út.

Járhatatlan túraútvonalak:

- Csodavár menedékház - Glavoia Kilátó 
- Szamosbazár: az Aragyásza barlang fölött nincs ösvény, teljesen betakarták a kidőlt fák 
- Varasó- Biharfüred 

Járható túraútvonalak, melyeken ki lehet kerülni a kidőlt fákat:

- Boga – Csonkakő – Háromkirály vízesések 
- Boga – Pádis 
- Pádis – Varasó 
- Csodavár körút 
- Varasó - Aragyásza barlang és a Medúza-zug 

3. Vértop-hágó

Járható utak:

- Aranyoslápos- Kobles- Pónica nyereg-Lankás völgy- Galbena- Vasaskőflava- erdészeti út;
- DN 75.

Járhatatlan utak:

- Tudomásunk szerint nincsenek járhatatlan utak.

Járhatatlan túraútvonalak :

- Tudomásunk szerint nincsenek járhatatlan utak, de az ösvényre dőlt fák előfordulhatnak.

4. Révi szoros

Járhatatlan utak:

- Tudomásunk szerint nincsenek járhatatlan utak.

Járhatatlan túraútvonalak:

- Tudomásunk szerint nincsenek járhatatlan utak, de az kidőlt fák előfordulhatnak.

Figyelem! Fontos :

Mivel a vihar következtében lehetnek kidőlt fák és letört, instabil ágak a Bihar megyei hegyvidék bármely területén, a turisták részéről fokozott éberségre és elővigyázatosságra hívjuk fel a figyelmet .